




Collège Georges Cobast à Hirson (02)

Agamède

*Bureau d'études et
maîtrise d'œuvre en
étanchéité, couverture, bardage*



Maison de retraite Julie Siegfried à Paris (14°)

Agamède


16 bis rue de Neufchâtel - 02190 Menneville

☎ 03.23.20.37.15 - 📠 03.23.20.17.80

✉ contact@agamede.fr -- 🌐 <http://www.agamede.fr>

Créée en 2004, Agamède est un bureau d'études spécialisé en étanchéité, en couverture et en bardage, qui réalise des études techniques et assure la maîtrise d'œuvre dans ce domaine.

Basée à Menneville (02), à 20km de Reims, elle intervient essentiellement dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ile de France, Champagne-Ardenne et Lorraine.



 *Départements dans lesquels Agamède intervient*

 *Départements dans lesquels Agamède peut intervenir*

 *Départements dans lesquels Agamède n'intervient qu'en cas exceptionnel*

Son créateur, Philippe BEAUMONT, a travaillé une dizaine d'années dans des entreprises d'étanchéité en qualité de métreur, de conducteur de travaux et de chargé d'affaires. Il maîtrise donc toutes les techniques dans ce domaine.

Agamède intervient essentiellement auprès de maîtres d'ouvrage publics comme les villes, les conseils généraux et régionaux, les hôpitaux, les universités, la police, la justice, la Sécurité Sociale, les Offices HLM

Depuis août 2007, Agamède est qualifiée par l'OPQIBI pour : 1211 - étude des corps d'état de clos couvert courant.



Immeuble HLM à Cires-les-Mello (60)

SARL au capital de 8 000,00 " uros - N° Siret : 477 580 948 00024 - Code APE : 7112 B

Siège social : 16 bis rue de Neufchâtel 02190 MENNEVILLE - Tél : 03.23.20.37.15 . Fax : 03.23.20.17.80
<http://www.agamede.fr> - contact@agamede.fr

Bureau d'études & audit & diagnostic

- Investigation et identification des désordres et des éléments hors normes
- Réalisation de sondages
- Reportage photographique
- Phasage éventuel des travaux avec détermination des degrés d'urgence
- Analyse des éléments caractérisant l'ouvrage
- Analyse de la résistance thermique du complexe en rapport avec la réglementation thermique en vigueur
- Analyse de solutions techniques permettant la mise aux normes des terrasses
- Analyse des possibilités de mise en sécurité et des moyens d'accès aux terrasses
- Croquis de repérage
- Estimations financières
- Rédaction d'un rapport d'audit reprenant les éléments ci-dessus



Maîtrise d'œuvre

- Proposition de diverses solutions techniques
- Estimation du coût des travaux
- Estimation des délais des travaux
- Réalisation des pièces techniques (CCTP et DQE ou DPGF) du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
- Réalisation éventuelle des pièces administratives du DCE
- Analyse des offres des entreprises
- Mise au point technique et administrative avant démarrage des travaux
- Rendez-vous de chantier avec rédaction de compte-rendu
- Suivi financier de l'opération
- Assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux
- Constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés

Université Paul Verlaine
de Metz (57)



Collège Maryse Bastié
à Reims (51)